

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 5+400

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 5+600

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN**LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	38


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETING - SUMBER - MENDEN



LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+410**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	PETING - SUMBER - MENDEN		0	39