

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 3+600

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 3+800

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 4+310

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kedungbacin - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
17	Kedungbacin - BTS Kab.Pati		0	24