

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



14 Okt 2023 09:10:37
7,3293S 111,3930E
Jalan Tanpa Nama
Getas
Kacamatan Sub-District
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 104 #STA 2+400
#DPUPR Kab. Blora



14 Okt 2023 09:11:49
7,3297S 111,3940E
Jalan Tanpa Nama
Getas
Kacamatan Sub-District
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 104 #STA 2+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



14 Okt 2023 09:12:41
7,3301S 111,3949E
Jalan Tanpa Nama
Getas
Kacamatan Sub-District
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 104 #STA 2+600
#DPUPR Kab. Blora



14 Okt 2023 09:13:32
7,3303S 111,3957E
Jalan Tanpa Nama
Getas
Kacamatan Sub-District
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 104 #STA 2+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 3+600

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK	DPUPR KABUPATEN BLORA	-	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 3+800

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK	DPUPR KABUPATEN BLORA	-	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	24


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam




LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	29


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GETAS - NGLEBAK



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 6+670

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	GETAS - NGLEBAK		-	34