

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



7 Okt 2023 08.46.40
7,1306S 111.4121E
Jalan Tanpa Nama
Ngliron
Kecamatan Randublatung
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 114 #STA 2+000
#DPUPR Kab. Blora



7 Okt 2023 08.47.41
7,1300S 111.4117E
Jalan Tanpa Nama
Ngliron
Kecamatan Randublatung
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 114 #STA 2+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



7 Okt 2023 08.48.43
7,1294S 111.4107E
Jalan Tanpa Nama
Ngliron
Kecamatan Randublatung
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 114 #STA 2+200
#DPUPR Kab. Blora



7 Okt 2023 08.49.36
7,1291S 111.4104E
Jalan Tanpa Nama
Ngliron
Kecamatan Randublatung
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 114 #STA 2+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 3+600

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 3+800

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN :	2	3	2	1	3	3	3	2	3	2	1	3
LEBAR PERKERASAN :	2.8	M						2.8	M			
CATATAN :	Kerikil							Kerikil				

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 4+740

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG



LOKASI : STA 5+620

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	KALISARI - KALIWADER - TALKIDANG		0	30