

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 2+650

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 4+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGMOJO - PELEM - JATI



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+180

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	KARANGMOJO - PELEM - JATI		0	28