

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN**LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN**LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN**

14 Sep 2023 14.53.34
6,9926S 111,4347E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+300
#DPUPR Kab. Blora



14 Sep 2023 14.54.53
6,9936S 111,4345E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN**

14 Sep 2023 14.56.02
6,9943S 111,4342E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+500
#DPUPR Kab. Blora



14 Sep 2023 14.57.13
6,9952S 111,4339E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



14 Sep 2023 14.58.11
6,9960S 111,4336E
12 Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+700
#DPUPR Kab. Blora



14 Sep 2023 14.59.37
6,9967S 111,4335E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



14 Sep 2023 15.00.35
6,9977S 111,4337E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 2+900
#DPUPR Kab. Blora



14 Sep 2023 15.01.47
6,9989S 111,4337E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 3+000
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



14 Sep 2023 15.07.01
7,0014S 111,4322E
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 3+500
#DPUPR Kab. Blora



14 Sep 2023 15.08.27
7,0012S 111,4314E
Jalan Kamolan
Jepangrejo
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 3+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



14 Sep 2023 15.09.15
7,0008S 111,4305E
Jepangrejo
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 3+700
#DPUPR Kab. Blora



14 Sep 2023 15.10.21
7,0004S 111,4295E
Jalan Kamolan
Pelem
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 126 #STA 3+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANGKLE - PELEM - KAMOLAN



LOKASI : STA 6+070

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	BANGKLE - PELEM - KAMOLAN		0	32