

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 1+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+225

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PELEM - PURWOREJO - BANGSRI



LOKASI : **STA** **3+230**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
127	PELEM - PURWOREJO - BANGSRI		0	19