

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 0+360

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+560

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGUMBUL - SONOKULON



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
CATATAN :



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	NGUMBUL - SONOKULON		0	10