

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNANDAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
171	JL. GUNANDAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNANDAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
171	JL. GUNANDAR		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUNANDAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
171	JL. GUNANDAR		0	3