

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+760

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 3+270**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 3+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+560

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSGIR		0	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+560

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 9+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 9+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 9+130

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+480

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR		0	52