

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



17 Okt 2023 14.03.00

7,1551S 111,5791E

Jalan Ronggolawe

Tambakromo

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 184 #STA 0+000

#DPUPR Kab. Blora





17 Okt 2023 14.04.15

7,1559S 111,5785E

Jalan Randu Blatung

Tambakromo


Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 184 #STA 0+100

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



17 Okt 2023 14.05.04

7,1566S 111,5780E

Jalan SMP N 1 Cepu

Tambakromo


Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 184 #STA 0+200

#DPUPR Kab. Blora





17 Okt 2023 14.06.28

7,1574S 111,5775E

Jalan SMP N 1 Cepu

Tambakromo


Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 184 #STA 0+300

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG				
				
LOKASI : STA 0+800		LOKASI : STA 0+900		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Kerikil		CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG				
				
LOKASI : STA 1+000		LOKASI : STA 1+100		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		LEBAR PERKERASAN : 2.5 M		
CATATAN : Kerikil		CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



17 Okt 2023 14.15.12
7,1622S 111,5713E
Tambakromo
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 184 #STA 1+200
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



17 Okt 2023 14.16.21
7,1628S 111,5705E
Jalan Tanpa Nama
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 184 #STA 1+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



17 Okt 2023 14.17.15
7,1634S 111,5696E
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 184 #STA 1+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



17 Okt 2023 14.18.18
7,1638S 111,5690E
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 184 #STA 1+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



17 Okt 2023 14.19.23

7,1643S 111,5681E

Kentong

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO RUAS 184 #STA 1+600

#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 14.20.11

7,1650S 111,5677E

Kentong

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO RUAS 184 #STA 1+700

#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



17 Okt 2023 14.21.04

7,1659S 111,5675E

Kentong

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 184 #STA 1+800

#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 14.22.18

7,1664S 111,5670E

Kentong

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 184 #STA 1+900

#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG				
				
LOKASI : STA 2+000		LOKASI : STA 2+100		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Paving		CATATAN : Paving		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG				
				
LOKASI : STA 2+200		LOKASI : STA 2+300		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Sedang		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Paving		CATATAN : Paving		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAMBAKROMO - KENTONG



LOKASI : STA 2+340

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	TAMBAKROMO - KENTONG		0	13