

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+040**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6

CATATAN : Beton

NO. RUAS 185	NAMA RUAS MULYOREJO - NGLORAM	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 1
-----------------	----------------------------------	-----------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 6

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 08.49.28
7,1668S 111,5630E
Jalan Lapangan Terbang
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 0+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	5



17 Okt 2023 08.50.28
7,1676S 111,5625E
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 0+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 08.51.18
7,1685S 111,5624E
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 0+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	6



17 Okt 2023 08.52.33
7,1693S 111,5623E
Jalan Lapangan Terbang
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 1+000
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 08:53:35
7,1704S 111,5621E
Jalan Lapangan Terbang
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 1+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



17 Okt 2023 08:54:39
7,1710S 111,5620E
Jalan Lapangan Terbang
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 1+200
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 08:55:31
7,1719S 111,5619E
Kentong
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 1+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



17 Okt 2023 08:56:28
7,1730S 111,5617E
Jalan Lapangan Terbang
Cabean
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 1+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM				
 17 Okt 2023 08:57:20 7,1739S 111,5614E Jalan Lapangan Terbang Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 1+500 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 08:58:13 7,1748S 111,5613E Jalan Lapangan Terbang Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 1+600 #DPUPR Kab. Blora				
LOKASI :	STA	1+500	LOKASI :	STA 1+600
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :	6	M	LEBAR PERKERASAN :	6 M
CATATAN :	Beton		CATATAN :	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM				
 17 Okt 2023 08:59:08 7,1755S 111,5610E Jalan Lapangan Terbang Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 1+700 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 09:00:03 7,1761S 111,5606E Jalan Lapangan Terbang Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 1+800 #DPUPR Kab. Blora				
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA 1+800
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :	6	M	LEBAR PERKERASAN :	6 M
CATATAN :	Beton		CATATAN :	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM				
 17 Okt 2023 09:01:01 7,1772S 111,5602E No.56 Jalan Lapangan Terbang Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 1+900 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 09:01:53 7,1783S 111,5598E No.56 Jalan Lapangan Terbang Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 2+000 #DPUPR Kab. Blora				
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA 2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	: 6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	: Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM				
 17 Okt 2023 09:02:56 7,1789S 111,5596E Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 2+100 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 09:04:00 7,1810S 111,5585E Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 185 #STA 2+200 #DPUPR Kab. Blora				
LOKASI :	STA	2+100	LOKASI :	STA 2+200
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	: 6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	: Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 09.05.02
7,1809S 111,5589E
#NO.RUAS 185 #STA 2+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



17 Okt 2023 09.05.21
7,1816S 111,5586E
Jalan Lapangan Terbang
Kapuan
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 2+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 09.08.37
7,1823S 111,5584E
Jalan Lapangan Terbang
Kapuan
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 2+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



17 Okt 2023 09.09.35
7,1831S 111,5580E
Kapuan
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 2+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 09:21:45
7,1941S 111,5549E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 3+900
#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 09:22:57
7,1951S 111,5548E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+000
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 09:23:57
7,1959S 111,5545E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+100
#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 09:24:56
7,1969S 111,5542E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+200
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 09:25:44
7,1978S 111,5541E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



17 Okt 2023 09:27:04
7,1986S 111,5539E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MULYOREJO - NGLORAM



17 Okt 2023 09:28:01
7,1996S 111,5538E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



17 Okt 2023 09:28:53
7,1999S 111,5539E
Ngloram
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 185 #STA 4+520
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+520

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
185	MULYOREJO - NGLORAM		0	24