

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 12:36:22
7,126167S 111,604702E
No.12 Jalan Giyanti
Ngroto
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 0+000
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 12:38:17
7,125463S 111,605437E
Ngroto
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 0+100
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 12:39:24
7,124718S 111,606105E
Ngroto
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 0+200
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 12:40:25
7,124092S 111,606868E
7 Jalan Giyanti
Ngroto
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 0+300
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro				
 22 Sep 2023 12:50:28 7,117625S 111,610437E Jalan Giyanti Biting Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 1+200 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 1+200 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal  22 Sep 2023 12:51:12 7,116665S 111,610585E Jalan Giyanti lorong 2 Biting Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 1+300 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 1+300 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro				
 22 Sep 2023 12:52:01 7,115855S 111,610955E Jalan Giyanti Biting Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 1+400 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 1+400 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal  22 Sep 2023 12:52:45 7,115218S 111,611242E Jalan Giyanti Biting Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 1+500 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 1+500 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023														
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro														
														
LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA 1+700										
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:										
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:										
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:										
<table><thead><tr><th>NO. RUAS</th><th>NAMA RUAS</th><th>DPUPR KABUPATEN BLORA</th><th>PETUGAS SURVEY</th><th>HALAMAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>190</td><td>Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro</td><td></td><td>0</td><td>9</td></tr></tbody></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	9
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	9										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023														
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro														
														
LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA 1+900										
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:										
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:										
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:										
<table><thead><tr><th>NO. RUAS</th><th>NAMA RUAS</th><th>DPUPR KABUPATEN BLORA</th><th>PETUGAS SURVEY</th><th>HALAMAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>190</td><td>Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro</td><td></td><td>0</td><td>10</td></tr></tbody></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	10
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	10										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 12:58:03
7,110250S 111,612093E
Jalan Giyanti
Biting
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+000
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton



22 Sep 2023 12:59:09
7,108400S 111,612695E
17 Jalan Giyanti
Biting
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+100
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : Beton M

CATATAN : 5

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13:01:53
7,107860S 111,612803E
Jalan Giyanti
Biting
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+170
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+170

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



22 Sep 2023 13:02:42
7,107557S 111,612895E
No.17 Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+200
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.03.28
7,106588S 111.613003E
No.17 Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+300
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.04.13
7,105723S 111.613070E
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+400
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.04.54
7,104963S 111.613105E
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+500
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.05.44
7,104325S 111.613053E
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+600
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.06.23
7,103710S 111,613140E
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+700
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.07.20
7,102822S 111,613138E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+800
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.08.16
7,101832S 111,613107E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 2+900
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.09.04
7,101263S 111,613115E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+000
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13:09.52
7,100525S 111,612843E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+100
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13:10.45
7,099642S 111,612578E
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+200
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13:11.38
7,098795S 111,612567E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+300
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13:12.24
7,098158S 111,612745E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+400
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro





22 Sep 2023 13.13.14
7,097613S 111,612870E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+500
#DPUPR Kab.Blora





22 Sep 2023 13.14.02
7,096658S 111,613125E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+600
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro





22 Sep 2023 13.14.51
7,095628S 111,612987E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+700
#DPUPR Kab.Blora





22 Sep 2023 13.15.35
7,095038S 111,612893E
Jalan Giyanti
Brabowan
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 3+800
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	20


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro				
				
LOKASI :	STA	3+900	LOKASI :	STA 4+000
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :	3.5	M	LEBAR PERKERASAN :	3.5 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro				
				
LOKASI :	STA	4+100	LOKASI :	STA 4+200
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :	3.5	M	LEBAR PERKERASAN :	3.5 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro





22 Sep 2023 13.20.22
7,090505S 111,612473E
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 4+300
#DPUPR Kab.Blora





22 Sep 2023 13.21.15
7,089372S 111,612283E
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 4+400
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro





22 Sep 2023 13.22.06
7,088552S 111,611963E
Jalan Giyanti
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 4+500
#DPUPR Kab.Blora





22 Sep 2023 13.22.55
7,087830S 111,611553E
Jalan Giyanti
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 4+600
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.24.08
7,087327S 111,610993E
Jalan Giyanti
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 4+700
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.24.54
7,086692S 111,610690E
Jalan Giyanti
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 4+800
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.25.50
7,085965S 111,610878E
Kecamatan Kasiman
Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur
#NO.RUAS 190 STA 4+900
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.26.47
7,085125S 111,611277E
Jalan Giyanti
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 5+000
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro





22 Sep 2023 13:27:36

7,084440S 111,611758E

Jalan Giyanti

Giyanti

Kecamatan Sambong

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 190 STA 5+100

#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal





22 Sep 2023 13:28:49

7,083622S 111,611760E

Jalan Giyanti

Giyanti

Kecamatan Sambong

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 190 STA 5+200

#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro





22 Sep 2023 13:29:35

7,082990S 111,612120E

Jalan Giyanti

Giyanti

Kecamatan Sambong

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 190 STA 5+300

#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal





22 Sep 2023 13:30:24

7,082235S 111,612268E

Jalan Giyanti

Giyanti

Kecamatan Sambong

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 190 STA 5+400

#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro				
 22 Sep 2023 13.31.33 7,081322S 111,612833E Giyanti Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 5+500 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 5+500 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal  22 Sep 2023 13.32.21 7,080752S 111,613080E Giyanti Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 5+600 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 5+600 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro				
 22 Sep 2023 13.33.30 7,080028S 111,613252E Giyanti Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 5+700 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 5+700 KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal  22 Sep 2023 13.34.25 7,079423S 111,613442E Giyanti Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 190 STA 5+800 #DPUPR Kab.Blora LOKASI : STA 5+800 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 3.5 M CATATAN : Aspal				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.35.18
7,078532S 111,613565E
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 5+900
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.36.07
7,077497S 111,613897E
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 6+000
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



22 Sep 2023 13.36.58
7,076908S 111,613670E
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 6+100
#DPUPR Kab.Blora



22 Sep 2023 13.38.05
7,075920S 111,614620E
Giyanti
Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 190 STA 6+200
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Noroto - Giyanti - Batas KAB.Bojonegoro		0	33