

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Gajahmada



17 Okt 2023 08.30.38

7,139235S 111,591768E

81 Jalan Blora

Sidomulyo

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 191 #STA 0+000

#DPUPR Kab.Blora



17 Okt 2023 08.32.20

7,138925S 111,592262E

1 Jalan Gajah Mada

Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 191 #STA 0+100

#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Gajahmada			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Gajahmada



17 Okt 2023 08.33.20

7,138333S 111,592852E

1 Jalan Gajah Mada

Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 191 #STA 0+200

#DPUPR Kab.Blora



17 Okt 2023 08.34.41

7,137967S 111,593663E

14b Jalan Gajah Mada

Ngelo

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 191 #STA 0+300

#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Gajahmada			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Gajahmada



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Gajahmada		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Gajahmada



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Gajahmada		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Gajahmada



LOKASI : STA 0+790

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Gajahmada		0	5