

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ngareng



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Jl.Ngareng			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ngareng



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Jl.Ngareng			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ngareng



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Jl.Ngareng		0	3