

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Stasiun Kota



17 Okt 2023 10.05.56
7,142018S 111,594565E
No.43a Jalan Pemuda
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 196 #STA 0+000
#DPUPR Kab.Blora



17 Okt 2023 10.07.23
7,141757S 111,595425E
43a Jalan Pemuda
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 196 #STA 0+100
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl.Stasiun Kota			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Stasiun Kota



17 Okt 2023 10.08.31
7,141793S 111,596470E
25 Jalan Stasiun Kota
Sidomulyo
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 196 #STA 0+200
#DPUPR Kab.Blora



17 Okt 2023 10.09.57
7,141777S 111,596967E
36 Jalan Stasiun Kota
Sidomulyo
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 196 #STA 0+290
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+290

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
196	Jl.Stasiun Kota			2