


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Diponegoro 2



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
200	Jl. Diponegoro 2			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Diponegoro 2



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
200	Jl. Diponegoro 2			2