

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Macadam


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



22 Sep 2023 13.41.45
7,1431S 111,5745E
#NO.RUAS 206 #STA 0+300
#DPUPR Kab. Blora



22 Sep 2023 13.42.52
7,1429S 111,5730E
#NO.RUAS 206 #STA 0+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



22 Sep 2023 13.43.54
7,1426S 111,5721E
#NO.RUAS 206 #STA 0+500
#DPUPR Kab. Blora



22 Sep 2023 13.44.44
7,1423S 111,5710E
#NO.RUAS 206 #STA 0+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



22 Sep 2023 13.45.31
7,1417S 111,5704E
#NO.RUAS 206 #STA 0+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



22 Sep 2023 13.46.23
7,1413S 111,5696E
#NO.RUAS 206 #STA 0+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



22 Sep 2023 13.47.16
7,1415S 111,5691E
#NO.RUAS 206 #STA 0+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



22 Sep 2023 13.48.10
7,1423S 111,5687E
#NO.RUAS 206 #STA 1+000
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



22 Sep 2023 13:48:57
7,1431S 111,5684E
#NO.RUAS 206 #STA 1+100
#DPUPR Kab. Blora



22 Sep 2023 13:50:03
7,1440S 111,5684E
#NO.RUAS 206 #STA 1+200
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



22 Sep 2023 13:51:06
7,1446S 111,5692E
#NO.RUAS 206 #STA 1+300
#DPUPR Kab. Blora



22 Sep 2023 13:52:01
7,1451S 111,5698E
#NO.RUAS 206 #STA 1+400
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO				
				
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA 2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Paving	CATATAN	: Paving
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO				
				
LOKASI :	STA	2+100	LOKASI :	STA 2+200
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Paving	CATATAN	: Paving
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+790

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO		0	15