

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+430

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO

LOKASI : **STA** **5+850**LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO		0	31