

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	ANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	ANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	30


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 11+030

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK



LOKASI : **STA 12+180**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving



LOKASI : **STA 11+350**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SEMBONGANYAR - ROWOBUNGK		0	63