


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



25 Sep 2023 10:16:02
6,9805S 111,3422E
Tawangrejo
Kecamatan Tunjungan
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 47 #STA 0+400
#DPUPR Kab. Blora



25 Sep 2023 10:16:59
6,9813S 111,3421E
Tawangrejo
Kecamatan Tunjungan
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 47 #STA 0+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



25 Sep 2023 10:17:52
6,9823S 111,3420E
Tawangrejo
Kecamatan Tunjungan
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 47 #STA 0+600
#DPUPR Kab. Blora



25 Sep 2023 10:18:48
6,9830S 111,3418E
Jalan Solo
Tawangrejo
Kecamatan Tunjungan
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 47 #STA 0+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+030

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+640

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 5+670**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+680**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN		0	31