

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+870

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+875

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+030

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 3+240

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BTS. KAB. PURWODADI		0	20