

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JEPON - BRUMBUNG



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.6 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	JEPON - BRUMBUNG			11