

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 6+400

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 6+600

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			37


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			51


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tempel - Singonegoro - Ketringan



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+270

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	Tempel - Singonegoro - Ketringan			52