

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			40


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			43


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			45


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



21 Sep 2023 10.13.21
7,022817S 111,593562E
Jalan Tanpa Nama
Bleboh
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 80 #STA 9+600
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



21 Sep 2023 10.14.18
7,022193S 111,594563E
Jalan Tanpa Nama
Bleboh
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 80 #STA 9+700
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



21 Sep 2023 10.15.12
7,021832S 111,595417E
Jalan Tanpa Nama
Bleboh
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 80 #STA 9+800
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



21 Sep 2023 10.16.10
7,021618S 111,596503E
Jalan Tanpa Nama
Bleboh
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 80 #STA 9+900
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			63


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro



LOKASI : STA 12+590

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
80	Cabak - Bleboh Batas KAB.Bojonegoro			64