

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



13 Okt 2023 09:05:50
7,178660S 111,498440E
Jalan Ngraho - Ketuan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 88 #STA 1+200
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



13 Okt 2023 09:06:46
7,179535S 111,498408E
Jalan Ngraho - Ketuan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 88 #STA 1+300
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



13 Okt 2023 09:07:52
7,180330S 111,499095E
Jalan Ngraho - Ketuan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 88 #STA 1+400
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



13 Okt 2023 09:08:38
7,181288S 111,498963E
Jalan Ngraho - Ketuan
Tanjung
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 88 #STA 1+500
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			28


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Ngraho - Ketuan



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 8+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	Ngraho - Ketuan			41