

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       | 0              | 2       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 3       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 4       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 5       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 6       |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 10      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 1+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 11      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 12      |


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 13      |


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 16      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 18      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 19      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 20      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 21      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 22      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 23      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 24      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 25      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 26      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 27      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 28      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 29      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 30      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 31      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 32      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 6+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 33      |


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 34      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 35      |


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN



LOKASI : STA 6+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 91       | KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN |                       |                | 36      |