

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



14 Okt 2023 12.41.18
7,181167S 111,516510E
Jalan Bangsan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 92 #STA 2+000
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



14 Okt 2023 12.42.04
7,181400S 111,517135E
Jalan Bangsan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 92 #STA 2+100
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



14 Okt 2023 12.43.11
7,181690S 111,517907E
Jalan Bangsan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 92 #STA 2+200
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



14 Okt 2023 12.44.19
7,182162S 111,519015E
Jalan Bangsan
Bajo
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 92 #STA 2+300
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 5+600

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 5+800

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			39


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA 7+730

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA **7+900**

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **8+000**

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			41


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Bajo - Sugihwaras - Cabean



LOKASI : STA **8+070**

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	Bajo - Sugihwaras - Cabean			42