

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



16 Okt 2023 09:50:00
7,109472S 111,48660E
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+000
#DPUPR Kab.Blora



16 Okt 2023 09:51:36
7,108913S 111,488050E
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+100
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng		-	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



16 Okt 2023 09:52:26
7,108625S 111,488187E
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+200
#DPUPR Kab.Blora



16 Okt 2023 09:53:12
7,108730S 111,489132E
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+300
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng		-	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



16 Okt 2023 09:55:34
7,108457S 111,490217E
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+400
#DPUPR Kab.Blora



16 Okt 2023 09:56:18
7,107987S 111,490817E
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+500
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



16 Okt 2023 09:57:06
7,107672S 111,491710E
Jalan Tanpa Nama
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+600
#DPUPR Kab.Blora



16 Okt 2023 09:57:50
7,107463S 111,492662E
Jalan Tanpa Nama
Galuk
Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 96 #STA 0+700
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 2+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			21


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Galuk - Temengeng



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+530

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
96	Galuk - Temengeng			30