

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MEDALEM - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
99	MEDALEM - BATAS KAB. BOJONEGORO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MEDALEM - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
99	MEDALEM - BATAS KAB. BOJONEGORO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MEDALEM - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
99	MEDALEM - BATAS KAB. BOJONEGORO			3