

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+012**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+320**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR




LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEM SENGIR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEM SENGIR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			36


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 8+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA** **9+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA** **9+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA** **9+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA** **9+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 9+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 9+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 9+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 9+680**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 9+960

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA** **10+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA** **10+075**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA** **10+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **10+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			54


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GOATERAWANG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 10+290**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3,6	M
CATATAN	:	Aspal	



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11	GOATERAWANG - PELEMSENGIR			55