

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA** **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGUMBUL - KARANGANYAR



LOKASI : **STA** **3+770**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : M

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	NGUMBUL - KARANGANYAR			21