

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :       3.5           M

CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :       3           M

CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :       2.5           M

CATATAN :           Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :       2.5           M

CATATAN :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN           :       2.5           M  
CATATAN                               :       Paving

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN           :       2.5           M  
CATATAN                               :       Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI :           **STA           0+550**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN           :       2.5           M  
CATATAN                               :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN           :       2.5           M  
CATATAN                               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 9       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GLAGAHAN - NGAMPON



LOKASI : STA 1+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 130      | GLAGAHAN - NGAMPON |                       | 0              | 10      |