

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL





LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 4+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO




LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 5+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON




LOKASI : **STA 5+320**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			30


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 5+420**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 6+230

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			36


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 6+450**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 6+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 7+140**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 7+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO



LOKASI : STA 7+630

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	NGAMPEL-PLANTUNGAN-NGADIPURWO			45