

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	JL. GATOT SUBROTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	JL. GATOT SUBROTO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+330

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	JL. GATOT SUBROTO			3