

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 0+920

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.AGIL KUSUMADYA



LOKASI : STA 1+470

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
154	JL.AGIL KUSUMADYA			9