

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SUMBING



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
164	JL. GUNUNG SUMBING			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SUMBING



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
164	JL. GUNUNG SUMBING			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SUMBING



LOKASI : STA 0+360

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
164	JL. GUNUNG SUMBING			3