


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.R.A KARTINI



LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
175	JL.R.A KARTINI			7