

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+810

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA **3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA **3+270**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 3+370**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA **3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA **3+560**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+320**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 7+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+540

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 9+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 9+130**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR



LOKASI : **STA 8+480**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	KETILENG - SAMBENG - PELEMSENGIR			60