

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 2+130**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 2+370**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA** **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 3+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 4+080**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 4+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 5+050**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Berat**
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 5+050**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Berat**
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			29


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			34


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	NGROTO - GIYANTI - BATAS KAB. BOJONEGORO			35