

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.GAJAHMADA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL.GAJAHMADA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.GAJAHMADA



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL.GAJAHMADA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.GAJAHMADA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL.GAJAHMADA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.GAJAHMADA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL.GAJAHMADA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.GAJAHMADA



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL.GAJAHMADA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.GAJAHMADA



LOKASI : **STA 0+770**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+790**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL.GAJAHMADA			6