

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.NGARENG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	JL.NGARENG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.NGARENG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	JL.NGARENG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.NGARENG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	JL.NGARENG			3