

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : PAVING

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA** **0+430**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+860**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+250

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+329

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 3+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 4+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 5+250**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 5+260**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 5+560

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+730

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 5+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+760

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 7+490

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	BOGEM-SUMBEREJO-NGIYONO			46