

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+184

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving


LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Oaving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : aving



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : **STA 2+790**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
206	NGLEBOK - JAMBE - TAMBAKROMO			15