

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



2 Sep 2024 09:00:51
7,023532S 111,346845E
Karangtalun
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO. RUAS 31 #STA 4+800
#DPUPR Kab. Blora



2 Sep 2024 09:01:40
7,024883S 111,346990E
Jalan Raya Banjarejo-Blora
Karangtalun
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO. RUAS 31 #STA 4+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



2 Sep 2024 09:02:35
7,025273S 111,347142E
Karangtalun
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO. RUAS 31 #STA 5+000
#DPUPR Kab. Blora



2 Sep 2024 09:04:20
7,026110S 111,347257E
Karangtalun
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO. RUAS 31 #STA 5+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+850**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	NGAWEN - KARANGTALUN - BANJAREJO			18