

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+880**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH




LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 2+230**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 2+730**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 5+450**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH



LOKASI : **STA 5+560**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	SARIMULYO-PENGKOLREJO-WOTBAKAH			32