


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA **2+040**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA **2+040**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			48


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 10+460

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			56


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJAREJO - SSAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL



LOKASI : **STA** **11+350**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	BANJAREJO - SAMBONGANYAR - ROWOBUNGKUL			59