

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SENDANGWUNGU - BALONGSARI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	SENDANGWUNGU - BALONGSARI			8