

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam


LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makdam



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			29


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			30