


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 5+670

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TAWANGREJO - KARANGTALUN



LOKASI : STA 5+680

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	TAWANGREJO - KARANGTALUN			31